

CZ překlad -

AN. návod pro otáčkoměr – zadní strana balení výrobku vč. obrázku.

Upozornění – s tímto zařízením zacházejte s největší opatrností aby nedošlo k poranění od rotující vrtule/rotoru!!!

1 - opakovaným stlačením tlačítka vyberte počet listů

2 – měření provádějte na vzdálenost 15 – 45 cm

3 – nepoužívejte pod fluorescenční žárovkou(zářivka, usporné žárovky atd.)

4– při výměně baterii zachovejte správnou polaritu